



Thermografie



Das Wärmebild zeigt deutlich eine Schwachstelle in der Schaltgerätekombination an. Überhitzte Komponenten in elektrischen Anlagen werden mithilfe einer Wärmebildkamera entdeckt. Electrosuisse führt solche Messungen durch und analysiert für Sie den Zustand der Installation.

Vorteile

- Elektrische Schwachstelle wird sofort sichtbar
- Fehlerquelle kann genau lokalisiert werden
- Anwendung auch während des Betriebs
- Verhindert Störungen und ungewollte Investitionen
- Verhindert Brände
- Zertifiziert nach EN 473, Stufe 1, Sektor Elektro-Industrie

Kontakt

Andreas Zbinden | Beratung und Engineering
T +41 44 956 13 64 | F +41 44 956 12 04 | andreas.zbinden@electrosuisse.ch

